



درايو GD270 اينوت

دفترچه نصب و راهاندازی سريع



## ! هشدار!


رعایت تمام نکات ایمنی و کاربردی مندرج در دفترچه انگلیسی سازنده ضروریست. این دفترچه همه مطالب را در بر ندارد.

### قدم اول: 11 نکته ضروری که باید بدانید!


۱. جهت استپ/استارت موتور هرگز از قطع/وصل برق ورودی یا خروجی درایو استفاده نکنید.
۲. اگر ارتفاع محل نصب از سطح دریا بیش از 1000m است، توان درایو باید حداقل یک رنج بالاتر از توان بار آن باشد.
۳. درایو را بصورت عمودی نصب کنید و مطمئن شوید که تهویه گرما بخوبی انجام می‌گیرد.
۴. رطوبت، گرد و خاک و ذرات شیمیایی/خورنده به دستگاه آسیب می‌زند. تمیزدات لازم را بیندیشید.
۵. فیوز تندسوز (Fast Fuse) با مشخصه aR، بهترین حفاظت برای ورودی درایو است.
۶. اگر نوسانات ولتاژ ورودی درایو بیش از ۳% باشد، استفاده از چوک در ورودی درایو ضروریست.
۷. اگر فاصله موتور از درایو زیاد است چوک خروجی باید در خروجی نصب شود(طبق دفترچه اصلی)
۸. استفاده از سیستم ارت استاندارد برای دستگاه توصیه می‌گردد.
۹. دقت شود درایو ورودی سه‌فاز، به هیچ وجه نیازی به سیم نول ندارد.
۱۰. اگر دستگاه بیش از 1 سال به برق وصل نشده باشد، برای استفاده مجدد باید خازن‌ها احیا گردد.
۱۱. دمای محیط کاری قابل تحمل درایو  $50^{\circ}\text{C}$ ... $10^{\circ}\text{C}$ - می باشد. در دمای بالاتر از  $40^{\circ}\text{C}$  به ازای هر درجه افزایش جریان دهی درایو ۱% کاهش می‌یابد.

### قدم دوم: نصب دستگاه


توان های پایین را می‌توان روی دیوار یا به صورت فلنجی نصب کرد(0-200kw). توان های بالاتر از 220kw بصورت ایستاده نصب می‌شوند. به هر حال حداقل ۱۰cm فضای آزاد اطراف دستگاه لازم است:



نصب ایستاده



نصب روی دیواره




نصب به صورت فلنجی

### قدم سوم: اتصال کابل‌های قدرت

کابل برق ورودی، موتور و ... را با توجه به توضیحات جدول زیر وصل نمایید. لطفاً خیلی دقیق کنید!

ترمینال	رنج مربوطه	توضیحات
R, S, T	همه رنج‌ها	این ترمینال‌ها برای اتصال سه‌فاز ورودی است.
U, V, W	همه رنج‌ها	این ترمینال‌ها برای اتصال به موتور سه‌فاز است.
PE	همه رنج‌ها	این ترمینال برای اتصال کابل ارت است.
(+), (-)	DC	ترمینال‌های باس DC
سبندی		اگر ولتاژ پلاک موتور 220/380 است، موتور را بصورت ستاره سبندی کنید
کلافهای موتور		و اگر 380/660 است آن را مثلث سبندی کنید.

شکل زیر نحوه اتصال تجهیزات قدرت به درایو را نشان می‌دهد.



مدار قدرت درایو


توجه۱: این سری از درایو های اینوت چاپر ترمز داخلی ندارد لذا از نصب مقاومت ترمز بر روی ترمینالهای آن خودداری فرمایید.

توجه۲: از کنتاکتور برای روشن یا خاموش کردن موتور استفاده نشود.


### قدم چهارم: اتصالات مدار کنترل:

فروکانس دستگاه	0-400 Hz	حداکثر اضافه بار
110%	110% به مدت 60 ثانیه در هر 5 دقیقه	110%
AI1	0-10V/0-20mA تغییر از مدل ولتاژی به جریانی با جامپر J11	اندازه اهمی پتاسیومتر جهت اتصال به ورودی AI1 باید بزرگتر 5KΩ باشد
AI2	-10V-10V	ورودی آنالوگ
AO0, AO1	0-10V/0-20mA تغییر از مدل ولتاژی/جریانی با جامپر J6 و J7	خروجی آنالوگ
Y1	مشترک بین ورودی و خروجی (انتخاب مدل با جامپر J10)	خروجی دیجیتال
R01	داری کنتاکت باز و بسته با ظرفیت 3A/AC250V و 1A/DC30V	رله خروجی

برای اتصالات مدار کنترل از دیاگرام زیر کمک بگیرید(تنظیمات پیش فرض با پرانتز مشخص شده‌اند).




## قدم پنجم: کار با نمایشگر (کیپد)



اکنون برق ورودی دستگاه را وصل کنید.  
نمایشگر دستگاه و توضیحات اجزای آن  
به شرح زیر است:

آیتم	نام	توضیحات
1: LED های وضعیت	RUN/TUNE FWD/REV LOCAL/REMOT	روشن: کارکرد موتور چشمکزن: در حال شناسایی موتور نشانگر تغییر جهت چرخش (راستگرد یا چپگرد) خاموش: کنترل از کیپد چشمکزن: کنترل از ترمینال روشن: از مُد بسas
2: LED های واحد	TRIP Hz, A, V Hz+A A+V	روشن: در وضعیت فالت عدد نمایش داده شده فرکانس، جریان، ولتاژ است عدد نمایش داده شده سرعت است (RPM) عدد نمایش داده شده درصد است (%)
3: نمایشگر	PRG ESC DATA ENT ▲▼	نمایش اعداد و پارامترها ورود/خروج از پارامتر و گروه پارامتر پیش روی قدم به قدم / ذخیره تغییر پارامترها افزایش/کاهش اعداد و پارامتر دیدن ترتیبی پارامترهای مانیتورینگ / انتخاب رقم هنگام تغییر مقدار یک پارامتر
4: دکمه ها	>> SHIFT	استارت موتور در حالت کار از روی کیپد استپ موتور / ریست فالت و آلام عملکرد این دکمه با پارامتر P07.02 قابل تنظیم است.
5:	STOP RST QUICK JOG	جهت تغییر دور از روی نمایشگر ولوم کیپد
6:		محل اتصال نمایشگر خارجی (آپشن)

برای یادگیری بیشتر کافی است در شکل زیر روند تغییر پارامتر P00.01 از 0 به 1 را مشاهده نمایید:



وقتی که درایو برق دار می شود فرکانس رفرنس آن مطابق مرحله ۱ روی مانیتور چشمک میزند. اگر اینگونه نبود با فشار دادن دکمه  $\frac{PRG}{ESC}$  عدد چشمک زن را بر روی مانیتور ایجاد کنید. (دقت شود در این مرحله باید LED مربوط به فرکانس(Hz) روشن باشد). با فشار دادن دکمه  $\frac{PRG}{ESC}$  مطابق مرحله ۲ وارد گروه پارامترها شوید. با فشار دادن دکمه  $\frac{DATA}{ENT}$  مطابق مرحله ۳ وارد زیر گروه پارامترها شوید. با استفاده از دکمه های جهت بالا و یا پایین پارامتر مد نظر خود را مطابق مرحله ۴ انتخاب کنید. بعد از انتخاب پارامتر با فشار دادن دکمه  $\frac{DATA}{ENT}$  مطابق مرحله ۵ وارد پارامتر شوید و با استفاده از دکمه های بالا و پایین مقدار آن را همانند مرحله ۶ تنظیم نمایید. در نهایت با فشار دادن دکمه  $\frac{DATA}{ENT}$  مقدار تنظیمی ذخیره می شود و مانیتور پارامتر بعدی را جهت تنظیم نمایش می دهد(مرحله ۷). قابل ذکر است در هر مرحله ای که باشید با فشار دادن دکمه  $\frac{PRG}{ESC}$  به مرحله قبل هدایت می شوید.

### قدم ششم: تنظیم پارامترهای مهم

حال باید پارامترهای درایو را بر اساس کاربری آن تنظیم گردد. در جدول زیر پارامترهای پرکاربرد درایو ارائه شده اند، در ادامه نیز چندین مثال عملی از عملکرد درایو آورده شده است  
نکته: چنانچه درایو قبلا تنظیم شده است و می خواهید مجددآن را تنظیم کنید پیشنهاد می شود با تنظیم P00.18=1 همه پارامترها را به تنظیمات کارخانه بازگردانید.

پارامتر	نام	توضیحات	پیش فرض
<b>P00: تنظیمات اصلی</b>			
2	V/F	0: وکتور کنترل 1: وکتور کنترل 2: کنترل	0: وکتور کنترل
0	شبکه ارتباطی	0: شبکه ارتباطی 1: ترمیнал 2: کپید	0: محل استارت
0	اترنت	0: مُدباس 1: پروفی باس CANopen/ 2: اترنت 5: کارت واپرس 3: پروفی نت	شبکه ارتباطی
50Hz	حداکثر فرکانس خروجی ممکن		P00.03
50Hz	حد بالای فرکانس کاری		P00.04
0Hz	حد پایین فرکانس کاری		P00.05
0	AI3 :3 AI2 :2	AI1 :1 0: محل اول 4: ورودی پالس 6: چندسرعته PLC:5	P00.10: محل اول
1	CAN/ 9: شبکه مُدباس 13: پروفیت 18: کپید(رنج پایین)	7: کنترل PID 10: اترنت	تنظیمفرکانس
0	0: محل دوم 3: تفربیق محل اول/دوم 5: کمترین محل اول/دوم	0: محل اول 2: جمع محل اول/دوم 4: بیشترین محل اول/دوم	محل نهایی
50Hz	تنظیم فرکانس از کپید		P00.09
	شتاب استارت اصلی (ACC) بر حسب ثانیه	ACC Time 1	P00.11

		شتاب استپ اصلی (DEC) بر حسب ثانیه	DEC Time 1	P00.12
0	0: راستگرد 1: چیگرد 2: چیگرد ممنوع!	جهت چرخش	P00.13	
0	0: غیرفعال 1: شناسایی چرخان 2: شناسایی ایستا 1: شناسایی چرخان 2: شناسایی ایستا 3: شناسایی چرخان 4: شناسایی ایستا 5: شناسایی ایستا	Auto tune	P00.15	
	1: ریست تنظیمات 2: ریست اطلاعات خطها	ریست کارخانه	P00.18	
P01: تنظیمات استپ/استارت				
0	0: استارت از فرکانس DC 1: استارت بعداز تزریق جریان SVC0 مد (SVC0 مد AM را پوشش موتور)	مُد استارت	P01.00	
0.5	فرکانس استارت		P01.01	
0s	مدت زمان ایستادن روی فرکانس استارت (P01.01)		P01.02	
0%	مقدار جریان DC قبل از شروع حرکت برای P01.00=1		P01.03	
0s	مدت زمان تزریق جریان DC قبل از شروع حرکت		P01.04	
0	0: خطی S 1: منحنی حرکت		P01.05	
0.1s	S مقدار انحنای ابتدا/انتهای منحنی حرکت به شکل		P01.06-P01.07	
0	0: با شیب تنظیمی 1: خلاص کردن (Coast)	روشن استپ	P01.08	
0Hz	فرکانس اعمال ترمز DC هنگام استپ	فرکانس ترمز	P01.09	
0s	DC تاخیر زمانی برای اعمال ترمز	تاخیر ترمز	P01.10	
0%	شدت جریان ترمز DC (برحسب%)	قدرت ترمز	P01.11	
0s	DC مدت زمان اعمال ترمز	مدت ترمز	P01.12	
0s	مدت زمان توقف قبل از تغییر جهت چرخش	تاخیر تغییرجهت	P01.13	
1	0: صفر 1: P01.01 2: باتوجه به P01.15	فرکانس تغییرجهت	P01.14	
0.5	فرکانس استپ		P01.15	
0	0: سرعت تنظیمی (مختص مدار) f/V 1: سرعت واقعی	مرجع P01.15	P01.16	
0.5s	زمان تاخیر در استپ	تاخیر استپ	P01.17	
0	0: عدم استارت 1: استارت در صورت وجود فرمان از ترمینال	حفظاظت وصل	P01.18	
0	واکنش درایو به تنظیم فرکانس کمتر از P00.05	فعال کردن درایو	P01.19	
0s	0: ادامه کار روی Sleep 1: توقف 2: P00.05	Wake-up	P01.20	
0	راهاندازی مجدد در صورت قطع/وصل برق: 0: خیر 1: بله	حفظاظت قطع برق	P01.21	
1s	زمان تاخیر راهاندازی مجدد اگر P01.21=1 باشد.		P01.22	
0s	زمان تاخیر راهاندازی بعد از صدور فرمان استارت	تاخیر استارت	P01.23	
0s	تاخیر قبل از رفتن درایو به مد Sleep	تاخیر در Sleep	P01.34	

0	1: از فرکانس صفر 2: از حداقل فرکانس 3: از فرکانس مаксیمم	مد جستجوی سرعت شفت	P01.35
تنظیمات مربوط به جستجوی سرعت شفت موتور			P01.36-41
<b>P02: پارامترهای موتور 1</b>			
0	0: موتور آسنکرون 1: موتور سنکرون	انتخاب نوع موتور	P02.00
(rpm)	P02.03 سرعت نامی (Hz)	توان نامی (kW)	P02.01
	P02.02 فرکانس نامی (Hz)	ولتاژ نامی (V)	P02.04
2	2: موتور Cool 0: غیرفعال	حفظاظت	P02.26
100	1: Self-Cool تنظیم حفاظت جریانی (درصد جریان واقعی به جریان نامی موتور)	اصفهه بار	P02.27
1	1: ضریب تغییر نمایش توان	اصلاح نمایش توان	P02.28
<b>P03: تنظیمات کنترل گشتاور در Vector Control</b>			
0	0: غیرفعال 1: ولوم کپید 2: شبکه مدباس	محل تنظیم گشتاور	P03.11
20%	3: چندگشتاوره 4: ورودی پالس 5: ورودی پالس	تنظیم گشتاور از کپید	P03.12
0	1: ولوم کپید 2: شبکه مدباس	مرجع حداکثر فرکانس چپکرد/راستگرد کنترل گشتاور	P03.14
0	3: چند فرکانسی 4: ورودی پالس	P03.15	
50Hz	P03.14=0	حداکثر فرکانس راستگرد در کنترل گشتاور وقتی =0	P03.16
50Hz	P03.15=0	حداکثر فرکانس چپگرد در کنترل گشتاور وقتی =0	P03.17
0	0: ورودی پالس 1: شبکه مدباس	مرجع حداکثر گشتاور موتوری/ترمزی	P03.18
0	2: AI2 : 2 3: AI3 : 3	P03.20, 03.21	P03.19
180	(%)	حداکثر گشتاور موتوری وقتی =0 (%)	P03.20
180	(%)	حداکثر گشتاور ترمزی وقتی =0 (%)	P03.21
0.3	0: ولوم کپید 1: شبکه مدباس	ضریب تضعیف گشتاور در بالای سرعت نامی	P03.22
<b>P04: تنظیمات کنترل V/F</b>			
0	0: خطی 1: چند نقطه 2: توان 1.3 3: توان 2 4: توان 1.7 5: استقلال V از F	شكل منحنی V/F	P04.00
0%	0% (یعنی تنظیم اتوماتیک)	گشتاور راستارت	P04.01
20%	فرکانس اتمام تقویت گشتاور (برحسب %)	P04.02	
تنظیمات تعیین نقاط V/F وقتی =1 باشد.			P04.03-04.08
0	0: غیرفعال 1: فعال	کاهش مصرف انرژی	P04.26

P05: تنظیمات ترمینال‌های ورودی					
			مد ترمینال	HDI	P05.00
0	1: ورودی پالس	0: ورودی دیجیتال			
1	چنج دستی	کشمار Wh: 40	غیرفعال		
1	تمیز کردن پمپ	کشمار Wh: 41	راستگرد	S1	P05.01
4	حد بالای آب	PID2: 73	چپگرد		
4	حد پایین آب	PID2: 74	کنترل سه سیمه	S2	P05.02
4	کمبود آب	PID2: 75	جاگ راستگرد		
7	راه اندازی نرم	PID2: 76	استپ خلاصی		
7	حافظت یخزدگی	PID2: 77	ریست فالت	S3	P05.03
7	استارت	HVAC: 78	مکث		
0	دستی موتور	fire mode: 79	انتخاب شتاب 2		
0	اعلام	PID1: 80	مکث	S4	P05.04
0	خرابی موتور	PID1: 81	P03.11=0		
0	HATa	PID2: 82	انتخاب موتور 2		
0	Sleep: 83	P00.01=0	: 36	ترمینال HDI اگر	P05.05
0	Wake up: 84	P00.01=1	: 37	P05.00=1	
19	تایم ترمینال برای چند سرعته				
000	برای تنظیم منطق ترمینال‌ها ورودی به کار می‌رود ( بصورت باینری )			پلاریته ورودیها	P05.08
000	فعال شدن با اتصال به Com	1: فعال شدن با قطع از Com			
0.01s	فیلتر زمانی سوئیچ‌های فوق			فیلتر زمانی	P05.09
0	سوئیچ راستگرد/چپگرد	1: سوئیچ استارت/جهت		چگونگی	
0	پوش با توم استپ/استارت/جهت (توضیحات بیشتر در مثال 2)	2: پوش با توم استارت/جهت		استپ/استارت	P05.11
0s	تاخیر زمانی در عملکرد بعد از فرمان قطع/وصل ترمینال‌های فوق			تاخیر زمانی	P05.12 -05.21
0v	حد بالا/پایین ولتاژ یا جریان ورودی آنالوگ AI1 (در مدد			حد بالا/پایین	P05.24
10v	جریانی (10v=20mA)			سیگنال AI1	P05.26
0%	حد بالا/پایین کمیت (فرکانس، گشتاور...)	مرتبه AI1		حد بالا/پایین	P05.25
100%	کمیت مربوطه			کمیت مربوطه	P05.27
0.03s	تنظیم زمانی فیلتر ورودی AI1			فیلتر سیگنال AI1	P05.28
-10v				حد پایین /	P05.29
0v				وسط 1 /	P05.31
0v	حد پایین/وسط/بالای ولتاژ ورودی آنالوگ AI2			بالای سیگنال AI2	P05.33
10v					P05.35
100%	حد پایین/وسط/بالای کمیت (فرکانس، گشتاور...)			حد پایین /	P05.30
0%	مرتبه با ورودی آنالوگ AI2			وسط 1 /	P05.32
100%	بالای کمیت مربوط			بالای کمیت مربوط	P05.34
					P05.36

0.03s	تنظیم زمانی فیلتر ورودی AI2	فیلتر سیگنال AI2	P05.37
0	حد بالا/پایین فرکانس پالس ورودی HDI (بر حسب kHz)	حد بالا/پایین	P05.39
50	حد بالا/پایین کمیت (فرکانس، گشتاور ...) مرتبط با HDI پالس	فرکانس HDI	P05.41
0%	حد بالا/پایین کمیت (فرکانس، گشتاور ...) مرتبط با HDI پالس	حد بالا/پایین	P05.40
100%	نوع سیگنال AI1: 1: جریانی (در این حالت حتماً جامپر AI1 را روی 1 بگذارید)	کمیت مربوطه	P05.42
0	حد بالا/پایین ولتاژ ورودی آنالوگ کیپد	حد بالا/پایین	P05.50
0v	حد بالا/پایین ولوم کیپد	حد بالا/پایین	P05.53
10v	حد بالا/پایین کمیت (فرکانس، گشتاور ...) مرتبط با ولوم	ولوم کیپد	P05.55
0%	حد بالا/پایین کمیت (فرکانس، گشتاور ...) مرتبط با ولوم	حد بالا/پایین	P05.54
100%	کمیت مربوطه کیپد	کمیت مربوطه	P05.56

#### P06: تنظیمات ترمینال‌های خروجی

0	0: غیرفعال 15: آلام بی باری Sleep PID1: 51 P08.25: 18 PID2: 52 شروع PID2: 53 توقف DC: 26 ثبتیت باس Fire mood: 48 فعال 50: آلام از دیدار فیبدک	1: درحال کار 2: چرخش راستگرد 5: فالت 12: آماده کار 14: آلام اضافه بار	ترمینال Y1	P06.01
1	00: بودن ترمینال‌های فوق ( بصورت هگز ) 0s: تأخیر در قطع/وصل ترمینال‌های فوق ( ON/OFF Delay )	پُلاریته خروجیها تأخیر زمانی	ترمینال RO1	P06.03
0	0: فرکانس موتور 6: ولتاژ موتور 7: توان موتور 9: گشتاور موتور 32: خروجی PID1 33: خروجی PID2	1: فرکانس تنظیمی 3: دور موتور 5: جریان موتور	ترمینال A01	P06.14
0	0%: حد بالا/پایین کمیت (فرکانس، گشتاور ...) مربوط به A01 100%: حد بالا/پایین کمیت (فرکانس، گشتاور ...) مربوط به A01	حد بالا/پایین A01	ترمینال A00	P06.15
0s	0v: حد بالا/پایین ولتاژ یا جریان A01 (در مدد جریانی 0.5v=1mA) 10v: حد بالا/پایین ولتاژ یا جریان A01 (در مدد جریانی 0.5v=1mA)	حد بالا/پایین A01	ترمینال A01	P06.21
0%	0v: حد بالا/پایین کمیت (فرکانس، گشتاور ...) مربوط به A02 10v: حد بالا/پایین کمیت (فرکانس، گشتاور ...) مربوط به A02	حد بالا/پایین A00	ترمینال A00	P06.22
100%	0v: حد بالا/پایین ولتاژ یا جریان A02 (در مدد جریانی 0.5v=1mA) 10v: حد بالا/پایین ولتاژ یا جریان A00 (در مدد جریانی 0.5v=1mA)	حد بالا/پایین A02	ترمینال A00	P06.23
0s	0v: فیلتر زمانی سیگنال A01 10v: فیلتر زمانی سیگنال A00	حد بالا/پایین A01	ترمینال A02	P06.24
0%	0v: حد بالا/پایین کمیت (فرکانس، گشتاور ...) مربوط به A02 10v: حد بالا/پایین کمیت (فرکانس، گشتاور ...) مربوط به A00	حد بالا/پایین A00	ترمینال A00	P06.25
100%	0s: فیلتر زمانی سیگنال A00	حد بالا/پایین A00	ترمینال A00	P06.26

### P07: پارامترهای کیپد و سیستم

رمز حفاظتی	پسورد برای تنظیم پارامترها	P07.00
0	غیرفعال 1: آپلود پارامتر به کیپد 2: دانلود همه پارامتر از کیپد 3: دانلود پارامتر از کیپد(جزء P02) 4: دانلود پارامترهای گروه P02 از کیپد	کپی کردن پارامتر P07.01
01	یکان: دکمه QUICK/JOG: 0: غیرفعال 1: جاگ 3: تغییر جهت 4: ریست مقدار UP/Down 5: استپ خلاصی 6: شیفت P00.01 تنظیم شیفت بین مقادیر مختلف P00.01 با QUICK/JOG	عملکرد دکمه ها P07.02
	امکان استپ موتور با STOP/RST در حالت های مختلف کنترل	شیفت P07.03
	انتخاب پارامترهای مختلف برای مانیتور با استفاده از فشردن متناوب دکمه SHIFT در حالت کار یا توقف	مانیتور ترتیبی با دکمه SHIFT P07.05-07.07
1.00 1.0%	ضرایب جهت اصلاح مقدار نمایش داده شده برای مقادیر فرکانس، سرعت دورانی و خطی	ضرایب جهت تعیین نمایش P07.08-07.10
•	نمایش دمای مازول و روودی یکسوساز (°C)	P07.11
•	نمایش دمای مازول خروجی درایو (°C)	P07.12
•	نمایش انرژی مصرفی بر حسب kWh	P07.15-P07.16
•	نمایش مقادیر نامی توان/ولتاژ/جريان درایو	P07.18-07.20
•	OC1,2,3 : <u>69594</u> OUT1,2,3 : <u>39209</u> عدم فاللت 0: فاللت فعلی OL1,2,3 : <u>25911</u> OV1,2,3 : <u>99897</u> UV : 10 OH1,2 : <u>16915</u> SPI,SPO : <u>14613</u> EF : 17	Falalt قابل 1 P07.27
•	EEP : <u>21</u> tE : <u>20</u> ItE : <u>19</u> CE : <u>18</u>	Falalt قابل 2 P07.29
•	PCE : <u>26</u> END : <u>24</u> bCE : <u>23</u> PID : <u>22</u>	Falalt قابل 3 P07.30
•	ETH1,2 : <u>33932</u> DNE : <u>28</u> UPE : <u>27</u>	Falalt قابل 4 P07.31
•	Dry pumping fault : <u>75</u> OT : <u>59</u> dEu : <u>34</u>	Falalt قبل 5 P07.32
**توضیحات بیشتر در جدول فاللتها در انتهای اصلی		

#### فاللت فعلی 1 فاللت قبل 2 فاللت قبل

P07.49	P07.41	P07.33	فرکانس موتور
P07.50	P07.42	P07.34	فرکانس شتاب
P07.51	P07.43	P07.35	ولتاژ موتور
P07.52	P07.44	P07.36	جريان موتور
P07.53	P07.45	P07.37	ولتاژ DC-Bus
P07.54	P07.46	P07.38	دمای درایو
P07.55	P07.47	P07.39	وضعیت ترمینالهای ورودی
P07.56	P07.48	P07.40	وضعیت ترمینالهای خروجی

### P08: تنظیمات پیشرفته

5Hz	شتابهای استارت/استپ 4-9302 - قابل انتخاب با DI	ACC/DEC 2,3,4	P08.00-08.05
0Hz	فرکانس آستانه پرش از ACC/DEC1 به ACC/DEC2	تغییر ACC/DEC	P08.06
0	تعداد دفعات ریست اتوماتیک فالت و استارت مجدد	دفعات ریست فالت	P08.19
1s	تاخیر زمانی بین وقوع فالت تا استارت اتوماتیک	تاخیر در ریست	P08.28
100	عملکرد فن عدد یکان: 0: عملکرد بهینه 1: دائم روشن عدد صدگان: 0: با بیشترین سرعت 1: تنظیم اتوماتیک سرعت درایو	UP/Down	P08.29
0.5 Hz/s	شیب افزایش فرکانس در حالت تنظیم فرکانس رفرنس با پوش باトوم (وقتی که P00.06=0 است)	شیب افزایش / کاهش فرکانس	P08.39
000	واکنش فرکانس تنظیمی درایو به قطع برق در حالت های مختلف	واکنش فرکانس به قطع برق	P08.42-08.44
0.56	ضریب اصلاح نمایش جریان ورودی در پارامتر P17.35	کاهش فرکانس سوئیچینگ	P08.45
	تنظیمات کاهش خودکار فرکانس کریز هنگامی که هیتسینگ درایو گرمتر از حد نرمال شده است	کاهش فرکانس هیتسینگ	P08.46
5s	مدت زمان تاخیر در اعلام خطای قطع فاز خروجی	تاخیرخطای فاز خروجی	P08.47

### P09: تنظیمات کنترل PID

0	AI3 :3 AI2 :2 AI1 :1 P09.01 :0	محل تنظیم Set-Point	P09.00
0%	4: شبکه مُدباس 5: چندپلهای 6: شبکه پالس	روروی پالس	P09.01
0	AI3 :2 AI2 :1 AI1 :0	محل اتصال فیدبک/سنسور	P09.02
0	3: شبکه مُدباس 4: شبکه پالس 5-8: شبکه های ارتباطی	روروی مقدار سنسور 0 زیاد 1: کم میشود	P09.03
.001s	P09.04 ضریب I: P09.05 ضریب B: P09.06 ضریب D:	مشخصه سیستم ضرایب P, I, D	P09.04-06
0%	فاضله زمانی نمونه برداری از فیدبک/سنسور	فاضله نمونه برداری	P09.07
0%	حدوده مُجاز خطا که در آن محدوده دور ثابت می ماند	اختلاف مجاز	P09.08
100	حداقل/حداکثر فرکانس مجاز در کنترل PID (برحسب %)	حداکثر و حداقل فرکانس	P09.09
0%	اگر مقدار فیدبک کمتر از P09.11 باشد و زمانی به اندازه 1s P09.12 هم سپری شود، اعلام فالت PID می شود	تشخیص قطع فیدبک/سنسور	P09.10
0.0s	شتاب استارت/استپ در حالت کنترل PID	شتاب ACC/DEC	P09.11

فیلتر PID	فیلتر P09.16	فیلتر زمانی خروجی PID	0.0s
<b>P10: تنظیمات PLC داخلی و عملکرد چندسرعته</b>			
تکرار سیکل PLC	P10.00	0: فقط 1 سیکل 1: ادامه کار در دور نهایی 2: تکرار سیکل	0
ذخیره وضعیت	P10.01	وضعیت PLC در صورت قطع برق: 0: عدم ذخیره 1: ذخیره	0
تا زمان هر کدام	P10.02 P10.33	پارامترهای زوج (Mثلاً P10.06): فرکانس پله (%) -100...100% پارامترهای فرد (Mثلاً P10.07): زمان کارکرد فرکانس متناظر	
انتخاب از بین شتاب های 1-4 برای 16 پله سرعت فوق.	P10.34	انتخاب از بین شتاب	
پیش فرض ACC/DEC اصلی است (P00.11, P00.12)	P10.35	ACC/DEC	
0: استارت از ابتدا 1: از آخرین نقطه کارکرد قبل توقف	P10.36	نقطه شروع PLC	
واحد پارامترهای زمان کارکرد پله ها: 0: ثانیه 1: دقیقه	P10.37	واحد زمان	
<b>P11: تنظیمات حفاظتی</b>			
یکان: حفاظت قطع فاز ورودی (نرم افزاری)	P11.00	0: غیرفعال 1: فعال	011: دهگان: حفاظت قطع فاز خروجی
افت ولتاژ لحظه ای	P11.01	0: اعلام فالت 1: تداوم کارکرد با کاهش دور مدیریت شده	0: اعلام فالت
اضافه ولتاژ در کاهش دور	P11.03	0: اعلام فالت 1: مدیریت اضافه ولتاژ با عدم کاهش دور	1: اعلام فالت
محدود سازی جریان	P11.04	136: مقدار اضافه ولتاژ برای حالت (برحسب %)	1: محدود سازی
محدودیت جریان شیب کاهش دور	P11.06	01: یکان: محدود کردن جریان 0: غیرفعال 1: همیشه فعال	0: دهگان: آلام سخت افزاری اضافه بار
جریان عملکرد رله زمان تأخیر عملکرد	P11.07	10Hz/s: یا با توقف افزایش دور (هنگام شتاب گیری-ACC)	120%: محدود کردن جریان موتور با کاهش دور (هنگام کار عادی)
جریان عملکرد رله زمان تأخیر عملکرد	P11.09	1s: اگر جریان موتور از P11.09 بیشتر شود و مدت زمانی به اندازه 1s ادامه یابد، رله تنظیم شده (اضافه بار) عمل می کند.	120%: اگر جریان موتور از P11.11 کمتر شود و مدت زمانی به اندازه 1s ادامه یابد، رله تنظیم شده (افت بار) عمل می کند.
جریان عملکرد رله زمان تأخیر عملکرد	P11.11	50%: اگر جریان موتور از P11.11 کمتر شود و مدت زمانی به اندازه 1s ادامه یابد، رله تنظیم شده (افت بار) عمل می کند.	50%: اگر جریان موتور از P11.12 کمتر شود و مدت زمانی به اندازه 1s ادامه یابد، رله تنظیم شده (افت بار) عمل می کند.
تنظیم عملکرد رله فاللت	P11.13	00: یکان: هنگام فاللت آندر ولتاژ فاللت: 0: غیرفعال 1: غیرفعال	00: دهگان: هنگام فاللت آندر ولتاژ فاللت: 0: غیرفعال 1: غیرفعال
انحراف سرعت زمان تأخیر عملکرد	P11.14	10%: اگر اختلاف سرعت واقعی با تنظیمی بیش از P11.14 باشد و 0.2s: مدت زمانی به اندازه P11.15 طول بکشد، فاللت میدهد	10%: اگر اختلاف سرعت واقعی با تنظیمی بیش از P11.14 باشد و 0.2s: مدت زمانی به اندازه P11.15 طول بکشد، فاللت میدهد
تغییر فرکانس مجموع اضافه بار	P11.16 P11.25	0: کاهش اتوماتیک دور هنگام افت ولتاژ شبکه 0: غیرفعال 1: غیرفعال	0: در این صورت زمان اضافه بار بعد استپ صفر می شود. 1: زمان اضافه بار قبلی در نظر گرفته می شود.
حفظat تنظیمات واکنش به خطاهای اضافه بار موتور و اینورتر، دمای خطاهای 1-17	P11.34 P11.52	ماژولهای ورودی و خروجی و ... در این پارامترها می باشد	

### P17: پارامترهای مانیتورینگ

ست پوینت PID	P17.23	ولتاژ DC-Bus	P17.11	فرکانس تنظیمی	P17.00
فیدبک PID	P17.24	دیجیتالهای ورودی	P17.12	فرکانس موتور	P17.01
موتور Cosφ	P17.25	رله‌های خروجی	P17.13	ولتاژ موتور	P17.03
کارکرده موتور (min)	P17.26	گشتاور تنظیمی	P17.15	جریان موتور	P17.04
جریان ورودی	P17.35	شمارش کانتر	P17.18	سرعت موتور	P17.05
دفعات اضافه بار	P17.37	AI1	P17.19	توان موتور	P17.08
خرجی PID	P17.38	AI2	P17.20	گشتاور موتور	P17.09

توجه 3: بعد از تنظیم پارامترهای درایو جهت افزایش دقت و قدرت، Autotune مفید است. بدین منظور شفت موتور را از بار جدا کنید تا آزاد بچرخد سپس  $P00.15=1$  قرار دهید (اگر شفت را نمی‌شود آزاد کرد،  $P00.15=2$  قرار دهید) نهایتاً دکمه RUN را زده و منتظر بمانید تا LED چشمکزن RUN/TUNE خاموش شود.

توجه 4: بعداز Autotune به منظور اطمینان از صحت جهت چرخش موتور، دکمه QUICK/JOG را فشار دهید تا موتور به آرامی بچرخد. اگر جهت چرخش اشتباه است، جای دو فاز خروجی را جابجا کنید.

### قدم هفتم: مثالهای کاربردی


مثال 1: راه اندازی یک فن با فرکانس 40 هرتز با درایو (الف) از روی کی پد:

مد کنترل	P00.00=2
محل استارت/استپ	P00.01=0
محل تنظیم فرکانس	P00.06=0
شتاب استارت	P00.11=10s
توان نامی موتور	P02.01=...
سرعت نامی موتور	P02.03=...
جریان نامی موتور	P02.05=...

بعد از تنظیمات فوق و اطمینان از اتصال صحیح کابلهای قدرت، دکمه RUN را فشار دهید تا فن شروع به چرخش کند. بعد از گذشت چند ثانیه فن به فرکانس 40 هرتز می‌رسد.

### ب) از روی ترمینال

Mحل استارت/استپ (ترمینال K1)	P00.01=1
ترمینال S1 (راستگرد)	P05.01=1
چرخش فن با اتصال کلید K1	



### ج-) کنترل سرعت این فن با یک پتاسیومتر خارجی از روی ترمینال

<p>سر وسط پتاسیومتر</p>	<b>محل تنظیم فرکانس (AI1)</b> <b>P00.06=01</b> <b>حتماً روزی حالت ولتیازی باشد</b> <b>J11</b>	<b>با اتصال کلید k1 فن شروع به چرخش میکند و سرعت فن با چرخاندن پتاسیومتر قابل تغییر است.</b>
-------------------------	--	--

### د-) کنترل درایو با یک PLC (یا HMI) از طریق شبکه مد باس

	<b>محل تنظیم فرکانس (مد باس)</b> <b>P00.06=8</b>	<b>محل استارت/استپ (مدباس)</b> <b>P00.01=2</b>
--	---	---

به منظور آشنایی بیشتر با نحوه تنظیم پارامترهای درایو با استفاده از شبکه مد باس به دفترچه اصلی مراجعه نمایید.

### مثال 2 : راه اندازی درایو با شستی استارت/استپ و کلید تغییر جهت چرخش

<b>محل تنظیم فرکانس</b> <b>P00.06=0</b>	<b>محل استارت/استپ</b> <b>P00.01=1</b>
<b>شتاب استارت</b> <b>P00.11=3s</b>	<b>فرکانس کاری</b> <b>P00.10=40Hz</b>
<b>پارامترهای نامی موتور</b> 	<b>شتاب استپ</b> <b>P00.12=3s</b>
	<b>ترمینال S1</b> <b>P05.01=1</b>
	<b>ترمینال S2</b> <b>P05.02=3</b>
	<b>ترمینال S3</b> <b>P05.03=2</b>
	<b>نحواستارت/استپ</b> <b>P05.11=2</b>

با فشار دادن شستی S1 درایو استارت و با فشار دادن S2 درایو متوقف می شود. کلید K3 برای تعویض جهت است.

### مثال 3 : تغییر فرکانس درایو از روی ترمینالها با شستی پوش باتن (Push button)

<b>محل تنظیم فرکانس</b> <b>P00.06=0</b>	<b>محل استارت/استپ</b> <b>P00.01=1</b>
<b>شتاب استارت</b> <b>P00.11=3s</b>	<b>فرکانس اولیه</b> <b>P00.10=...Hz</b>
<b>پارامترهای نامی موتور</b> 	<b>شتاب استپ</b> <b>P00.12=3s</b>
	<b>ترمینال S1</b> <b>P05.01=1</b>
	<b>ترمینال S2</b> <b>P05.02=10</b>
	<b>ترمینال S3</b> <b>P05.03=11</b>

با فشار دادن شستی S1 فرکانس درایو افزایش و با فشار دادن S2 فرکانس درایو کاهش می یابد. کلید K3 نیز جهت استارت درایو می باشد. از پارامتر P08.45 و P08.46 نیز برای تنظیم سرعت تغییر فرکانس (بر ثانیه) استفاده می شود.

**مثال 4:** تنظیم فشار آب یک مجتمع بصورت خودکار (PID)

فیدبک فشار سنسور (10bar) جریانی (4-20mA) می باشد و فشار مد نظر 4bar است.

محل استارت/استپ	P00.01=1	مد کنترل	P00.00=2
محل تنظیم فرکانس	P00.06=7	فرکانس	P00.05=35
شتاب استپ	P00.12=3s	شتاب استارت	P00.11=3s
تاخیر قبل	P01.20=3s	فعال کردن	P01.19=2
Set-Point محل	P09.00=0	پارامترهای نامی موتور	P02.01...05
(AI1) محل سنسور	P09.02=0	Set-Point تنظیم	P09.01=40%
		نوع سینکنال	AI1 P05.50=1
		بعد از وصل کلید، پمپ شروع به کار می کند و سرعت آن توسط درایو به نحوی تنظیم میشود که فشار مد نظر را ایجاد کند.	

**مثال 5:** راه اندازی یک همزن با PLC داخلی درایو

یک موتور همزن را ۳۰ ثانیه راستگرد با سرعت ۴۰ هرتز ، سپس ۱۰ ثانیه متوقف و بعد از آن ۲۵ ثانیه چپگرد با فرکانس ۲۵ هرتز می چرخاند، این روال ادامه پیدا می کند تا فرمان استارت (K1) قطع شود.

محل استارت/استپ	P00.01=1	مد کنترل	P00.00=1
شتاب استارت	P00.11=3s	محل تنظیم فرکانس	P00.06=5
پارامترهای نامی موتور	P02.01...05	شتاب استپ	P00.12=3s
تکرار سیکل PLC	P10.00=2	ترمیinal	P05.01=1
مدت راستگرد	P10.03=30s	فرکانس راستگرد	P10.02=80%
مدت توقف	P10.05=10s	فرکانس توقف	P10.04=0
فرکانس چپگرد	P10.07=20s	مدت چپگرد	P10.06=-50%
		با وصل کردن کلید K1 همزن طبق روال خواسته شده شروع به کار می کند.	

**مثال 6:** راه اندازی موتور با سرعت های ثابت


موتور با کلید S1 روشن شده و سرعت آن به فرکانس ۱۰ هرتز می رسد سپس با وصل کلید S2 سرعت آن ۲۰ هرتز و یا با وصل کلید S3 سرعت آن ۳۰ هرتز می گرد.

محل استارت/استپ	P00.01=1	محل تنظیم فرکانس	P00.06=6
شتاب استپ	P00.12=3s	شتاب استارت	P00.11=3s
ترمیinal S1	P05.01=1	پارامترهای نامی موتور	P02.01...05

ترمینال S3	P05.03=17	ترمینال S2	P05.02=16
فرکانس دوم	P10.04=40	فرکانس اول	P10.02=20
		فرکانس سوم	P10.06=60

فرکانس	S1	S2	S3
P10.02=20%	قطع	وصل	قطع
P10.04=40%	قطع	وصل	قطع
P10.06=60%	وصل	قطع	وصل

مثال 7: راه اندازی دو شتابه (پمپ کفکش یا شناور)  
برای جدا شدن سریع گرفتار فرکانس پمپ شناور در ۳ ثانیه اول به ۳۰ هرتز و بعد از آن به آرامی به فرکانس نامی پمپ می‌رسد.

محل استارت/استپ	P00.01=1	مد کنترل	P00.00=2
فرکانس نهایی	P00.10=50Hz	محل تنظیم فرکانس	P00.06=0
(DEC1)	P00.12=3s	شتاب استارت اولیه (ACC1)	P00.11=3s
(ACC2)	P08.00=20s	پارامترهای نامی موتور	P02.01...05
فرکانس آستانه	P08.19=30Hz	شتاب استپ ثانویه (DEC2)	P08.01=20s
			


با وصل کلید k1 فرکانس پمپ بسرعت به پارامتر P08.19 می‌رسد و بعد از آن به آرامی تا سرعت نامی موتور پیش می‌رود. در توقف نیز فرکانس به آرامی کاهش می‌یابد تا به پارامتر P08.19 برسد، بعد از این پارامتر فرکانس سریع به صفر می‌رسد.

توجه 5: پمپ شناور بار سنگین محسوب می‌شود. به این موضوع در انتخاب رنج درایو توجه ویژه نمایید. برای مشاوره با شرکت تماس بگیرید.

مثال 8: شمارش محصولات با استفاده کانتر داخلی درایو

از درایو برای کنترل نوار نقاله یک خط تولید استفاده می‌شود. در انتهای این نوار نقاله یک سنسور وجود دارد، هنگام عبور محصول از جلوی سنسور، به ازای هر محصول یک پالس در خروجی سنسور ایجاد می‌شود. درایو تعداد محصولات را می‌شمارد و وقتی که تعداد ۱۰۰ عدد محصول شمارش شد یک آلام صادر می‌کند.

محل استارت/استپ	P00.01=1	مد کنترل	P00.00=0
شتاب استارت	P00.11=3s	محل تنظیم فرکانس	P00.06=1
پارامترهای نامی موتور	P02.01...05	شتاب استپ	P00.12=3s
شمارش کانتر	P05.02=31	ترمینال S1	P05.01=1
تعداد محصول	P08.25=100	کامل شدن کانتر	P06.03=18





#### مثال 9: راه اندازی فن هواساز سالن مرغداری با استفاده از درایو

برای راه اندازی فن هواساز سالن مرغداری، از درایو استفاده میکنیم. دمای سالن توسط سنسور ولتازی ۳ سیمه به درایو ارسال می گردد (رنج اندازه گیری ۰-۱۰۰c). درایو را طوری تنظیم کنید که دما سالن را روی ۲۵c نگه دارد.

محل استارت/استپ	P00.01=1	مد کنترل	P00.00=2
محل تنظیم فرکانس	P00.06=7	فرکانس Sleep	P00.05=25
شتاب استپ	P00.12=10s	شتاب استارت	P00.11=10s
تاخیر قبل Wakeup	P01.20=3s	فعال کردن Sleep	P01.19=2
Set-Point محل	P09.00=0	پارامترهای نامی موتور	P02.01...05
محل سنسور(AI1)	P09.02=0	تنظیم Set-Point	P09.01=25%
محل استارت/استپ	P00.01=1	مشخصه سیستم	P09.03=1
		بعد از وصل کلید، در صورتی که هوا گرم باشد، فن هواساز روشن می شود و دمای هوا را کاهش میدهد	

#### مثال 10: راه اندازی پمپ های ایستگاه پمپاژ با یک درایو (لطفاً به دفترچه تخصصی بوستر پمپ GD270 مراجعه نمایید یا با واحد فنی شرکت ارتباط برقرار نمایید).

می خواهیم چند پمپ را مطابق شکل رو برو با یک درایو کنترل کنیم تا فشار ثابتی در خروجی کلکتور ایجاد شود. تنظیمات و مدار فرمان مناسب را ارائه دهید.



## قدم هشتم: خطاهای و عیوب

اگر خطای رخ داده، ابتدا منشاء آن را رفع نمایید (از پارامترهای P07.27 - P07.56 کمک بگیرید) سپس با دکمه  $\frac{STOP}{RST}$  خطای را پاک کنید. در جدول زیر توضیحات برخی از فالت‌های رایج را ملاحظه فرمایید:

کد خطای	نام خطای	دلایل احتمالی و توضیحات
OV1,2,3	اضافه ولتاژ هنگام راهاندازی / توقف/هنگام کار	ولتاژ ورودی نرمال نیست. موتور در مدد ژنراتوری است. یا P00.12 را افزایش دهید/ اگر هنگام توقف خطای دارید = P01.08 قرار دهید.
Out1,2,3	خطای فاز خروجی u,v,w (اتصال کوتاه)	موتور/کابل مشکل دارد یا بار با درایو متناسب نیست/ در غیر این صورت P00.11 را افزایش دهید. IGBT خروجی آسیب دیده است.
OC1	اضافه جریان هنگام راهاندازی	موتور/کابل اتصالی دارد. یا بار سنگین است، P00.11 را افزایش دهید یا P00.00 را تغییر دهید. همچنین Auto tune را انجام دهید
OC2	اضافه جریان هنگام توقف	P00.12 را افزایش دهید یا P01.08=1 قرار دهید
OC3	اضافه جریان هنگام کار	موتور/کابل اتصالی دارد یا بار مشکلی دارد. اگرنه، P00.00 را تغییر دهید و Autotune را انجام دهید.
UV	افت ولتاژ	ولتاژ ورودی بیش از حد کم است.
OL1	اضافه بار موتور	بار بزرگتر از توان نامی موتور است، یا جریان موتور به درستی تنظیم نشده است تنظیمات نامی موتور و P02.27 را بررسی کنید.
OL3	آلارم اضافه بار	بار را با توجه به تنظیمات P11.10 - P11.08 بررسی کنید
OL2	اضافه بار درایو	عدم تناسب درایو و بار/کثیفی هیت سینگ/خرابی فن/ اضافه گرمای محیط/ عدم تهویه مناسب، زمان شتاب گیری خیلی کم.
OH1,2	گرم شدن درایو	فازهای ورودی را چک کنید
SPI	قطع فاز ورودی	فازهای خروجی و بالانس جریان‌های خروجی را چک کنید
SPO	قطع فاز خروجی	اتصال سنسور(ترانسمیتر) بکمک پارامتر P17.24 چک شود
PIDE	قطع بودن سنسور	اتصال کنترل پنل ضعیف است. برد کنترل مشکل دارد.
ITE	اتصال ضعیف پنل	

## قدم نهم: انتخاب تجهیزات جانبی

مدل درایو	Breaker	Contactor Rate	Fast fuse	مدل درایو	Breaker	Contactor Rate	Fast fuse
GD270-1R5-4	6 A	9 A	10 A	GD270-037-4	125 A	98 A	125 A
GD270-2R2-4	10 A	9 A	10 A	GD270-045-4	140 A	115 A	150 A
GD270-004-4	20 A	18 A	20 A	GD270-055-4	180 A	150 A	200 A
GD270-5R5-4	25 A	25 A	32 A	GD270-075-4	225 A	185 A	250 A
GD270-7R5-4	32 A	32 A	40 A	GD270-090-4	250 A	225 A	300 A
GD270-011-4	50 A	38 A	50 A	GD270-110-4	315 A	265 A	350 A
GD270-015-4	50 A	50 A	63 A	GD270-132-4	400 A	330 A	400 A
GD270-018-4	63 A	65 A	80 A	GD270-160-4	500 A	400 A	500 A
GD270-022-4	80 A	80 A	80 A	GD270-185-4	500 A	400 A	600 A
GD270-030-4	100 A	80 A	125 A	GD270-200-4	630 A	500 A	600 A

