



درايو GD270 اينوت

دفترچه نصب و راه‌اندازی سريع





هشدار!


رعایت تمام نکات ایمنی و کاربردی مندرج در دسترچه انگلیسی سازنده ضروریست. این دست‌چیز همه مطالب را در بر ندارد.

قدم اول: 11 نکته ضروری که باید بدانید!


۱. جهت استپ/استارت موتور هرگز از قطع/وصل برق ورودی یا خروجی درایو استفاده نکنید.
۲. اگر ارتفاع محل نصب از سطح دریا بیش از 1000m است، توان درایو باید حداقل یک رنج بالاتر از توان بار آن باشد.
۳. درایو را بصورت عمودی نصب کنید و مطمئن شوید که تهویه گرما بخوبی انجام می‌گیرد.
۴. رطوبت، گردوخاک و ذرات شیمیایی/خورنده به دستگاه آسیب می‌زند. تمهیدات لازم را بیندیشید.
۵. فیوز تندسوز (Fast Fuse) با مشخصه aR، بهترین حفاظت برای ورودی درایو است.
۶. اگر نوسانات ولتاژ ورودی درایو بیش از 3% باشد، استفاده از چوک در ورودی درایو ضروریست.
۷. اگر فاصله موتور از درایو زیاد است چوک خروجی باید در خروجی نصب شود (مطابق دست‌چیز اصلی).
۸. استفاده از سیستم ارت استاندارد برای دستگاه توصیه می‌گردد.
۹. دقت شود درایو ورودی سه‌فاز، به هیچ وجه نیازی به سیم نول ندارد.
۱۰. اگر دستگاه بیش از 1 سال به برق وصل نشده باشد، برای استفاده مجدد باید خازن‌ها احیا گردند.
۱۱. دمای محیط کاری قابل تحمل درایو 50°C تا 10°C می‌باشد. در دمای بالاتر از 40°C به ازای هر درجه افزایش جریان دهی درایو 1% کاهش می‌یابد.

قدم دوم: نصب دستگاه


توان‌های پایین را می‌توان روی دیوار یا به صورت فلنجی نصب کرد (0-200kw). توان‌های بالاتر از 220kw بصورت ایستاده نصب می‌شوند. به هر حال حداقل 10cm فضای آزاد، اطراف دستگاه لازم است:



نصب ایستاده



نصب روی دیواره




نصب به صورت فلنجی

قدم سوم: اتصال کابل‌های قدرت

کابل برق ورودی، موتور و ... را با توجه به توضیحات جدول زیر وصل نمایید. لطفا خیلی دقت کنید!

ترمینال	رنج مربوطه	توضیحات
R, S, T	همه رنج‌ها	این ترمینال‌ها برای اتصال سه فاز ورودی است.
U, V, W	همه رنج‌ها	این ترمینال‌ها برای اتصال به موتور سه فاز است.
PE	همه رنج‌ها	این ترمینال برای اتصال کابل ارت است.
(+), (-)	ترمینال‌های باس DC	
سربندی کلاف‌های موتور		اگر ولتاژ پلاک موتور 220/380 است، موتور را بصورت ستاره و اگر 380/660 است آن را مثلث سربندی کنید.

شکل زیر نحوه اتصال تجهیزات قدرت به درایو را نشان می‌دهد.



مدار قدرت درایو


توجه ۱: این سری از درایو‌های اینوت چاپر ترمز داخلی ندارد لذا از نصب مقاومت ترمز بر روی ترمینال‌های آن خودداری فرمایید.

توجه ۲: از کنتاکتور برای روشن یا خاموش کردن موتور استفاده نشود.


قدم چهارم: اتصالات مدار کنترل:

فرکانس دستگاه	0-400 Hz	
حداکثر اضافه بار	110%	110% به مدت 60 ثانیه در هر 5 دقیقه
ورودی آنالوگ	AI1	0-10V/0-20mA تغییر از مد ولتاژی به جریانی با جامپر J11 اندازه اهمی پتاسیومتر جهت اتصال به ورودی AI1 باید بزرگتر 5KΩ باشد
	AI2	-10V-10V
خروجی آنالوگ	AO0, AO1	0-10V/0-20mA تغییر از مد ولتاژی/جریانی با جامپر J6 و J7
خروجی دیجیتال	Y1	مشترک بین ورودی و خروجی (انتخاب مد با جامپر J10)
رله خروجی	RO1, RO2	داری کنتاکت باز و بسته با ظرفیت 3A/AC250V و 1A/DC30V

برای اتصالات مدار کنترل از دیاگرام زیر کمک بگیرید (تنظیمات پیش فرض با پرائنز مشخص شده‌اند).




قدم پنجم: کار با نمایشگر (کیید)



اکنون برق ورودی دستگاه را وصل کنید.
نمایشگر دستگاه و توضیحات اجزای آن
به شرح زیر است:

آیتم	نام	توضیحات
۱: LED های وضعیت	RUN/TUNE	روشن: کارکرد موتور چشمک زن: در حال شناسایی موتور
	FWD/REV	نشانگر تغییر جهت چرخش (راستگرد یا چپگرد)
	LOCAL/REMOT	خاموش: کنترل از کبید چشمک زن: کنترل از ترمینال روشن: از مبداس
۲: LED های واحد	TRIP	روشن: در وضعیت فالت چشمک زن: در وضعیت هشدار
	Hz, A, V	عدد نمایش داده شده فرکانس، جریان، ولتاژ است
	Hz+A	عدد نمایش داده شده سرعت است (RPM)
	A+V	عدد نمایش داده شده درصد است (%)
۳:	نمایشگر	نمایش اعداد و پارامترها
۴: دکمه ها	PRG ESC DATA ENT	ورود/خروج از پارامتر و گروه پارامتر
	▲▼	پیشروی قدم به قدم / ذخیره تغییر پارامترها
	▲▼	افزایش/کاهش اعداد و پارامتر
	»	دیدن ترتیبی پارامترهای مانیتورینگ / انتخاب رقم هنگام تغییر
	SHIFT	مقدار یک پارامتر
	RUN	استارت موتور در حالت کار از روی کبید
۵:	STOP RST QUICK JOG	استپ موتور / ریست فالت و آلارم
		عملکرد این دکمه با پارامتر P07.02 قابل تنظیم است.
		جهت تغییر دور از روی نمایشگر
۶:	پورت کبید	محل اتصال نمایشگر خارجی (آپشن)

برای یادگیری بیشتر کافی است در شکل زیر روند تغییر پارامتر P00.01 از 0 به 1 را مشاهده نمایید:



وقتی که درایو برق دار می شود فرکانس رفرنس آن مطابق مرحله ۱ روی مانیتور چشمک میزند. اگر اینگونه نبود با فشار دادن دکمه $\frac{PRG}{ESC}$ عدد چشمک زن را بر روی مانیتور ایجاد کنید. (دقت شود در این مرحله باید LED مربوط به فرکانس (Hz) روشن باشد). با فشار دادن دکمه $\frac{PRG}{ESC}$ مطابق مرحله ۲ وارد گروه پارامترها شوید. با فشار دادن دکمه $\frac{DATA}{ENT}$ مطابق مرحله ۳ وارد زیر گروه پارامترها شوید. با استفاده از دکمه های جهت بالا و یا پایین پارامتر مد نظر خود را مطابق مرحله ۴ انتخاب کنید. بعد از انتخاب پارامتر با فشار دادن دکمه $\frac{DATA}{ENT}$ مطابق مرحله ۵ وارد پارامتر شوید و با استفاده از دکمه های بالا و پایین مقدار آن را همانند مرحله ۶ تنظیم نمایید. در نهایت با فشار دادن دکمه $\frac{DATA}{ENT}$ مقدار تنظیمی ذخیره می شود و مانیتور پارامتر بعدی را جهت تنظیم نمایش می دهد (مرحله ۷). قابل ذکر است در هر مرحله ای که باشید با فشار دادن دکمه $\frac{PRG}{ESC}$ به مرحله قبل هدایت می شوید.

قدم ششم: تنظیم پارامترهای مهم

حال باید پارامترهای درایو را بر اساس کاربری آن تنظیم گردد. در جدول زیر پارامترهای پرکاربرد درایو ارائه شده اند، در ادامه نیز چندین مثال عملی از عملکرد درایو آورده شده است
نکته: چنانچه درایو قبلاً تنظیم شده است و می خواهید مجدداً آن را تنظیم کنید پیشنهاد می شود با تنظیم P00.18=1 همه پارامترها را به تنظیمات کارخانه بازگردانید.

پارامتر	نام	توضیحات	پیش فرض
P00: تنظیمات اصلی			
P00.00	مُد کنترل	0: وکتور کنترل 0 1: وکتور کنترل 1 2: کنترل V/F	2
P00.01	محل استارت	0: کپی 1: ترمینال 2: شبکه ارتباطی	0
P00.02	شبکه ارتباطی	0: مُدباس 1: پروفی باس/CANopen 2: اترنت 3: پروفی نت 5: کارت وایرلس	0
P00.03		حداکثر فرکانس خروجی ممکن	50Hz
P00.04		حد بالای فرکانس کاری	50Hz
P00.05		حد پایین فرکانس کاری	0Hz
P00.06	محل اول تنظیم فرکانس	0: P00.10 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: ورودی پالس 5: PLC داخلی 6: چندهرزه	0
P00.07	محل دوم	7: کنترل PID 8: شبکه مُدباس 9: پروفی باس/CAN 10: اترنت 13: پروفینت 18: ولوم کپی (رنج پایین)	1
P00.09	محل نهایی تنظیم فرکانس	0: محل اول 1: محل دوم 2: جمع محل اول/دوم 3: تفریق محل اول/دوم 4: بیشترین محل اول/دوم 5: کمترین محل اول/دوم	0
P00.10	فرکانس کپی	تنظیم فرکانس از کپی	50Hz
P00.11	ACC Time 1	شتاب استارت اصلی (ACC) برحسب ثانیه	

P00.12	DEC Time 1	شتاب استپ اصلی (DEC) برحسب ثانیه
P00.13	جهت چرخش	0: راستگرد 1: چپگرد 2: چپگرد ممنوع!
P00.15	Auto tune	0: غیرفعال 1: شناسایی چرخان 2: شناسایی ایستا 1 3: شناسایی ایستا 2 4: شناسایی چرخان 2 5: شناسایی ایستا 3
P00.18	ریست کارخانه	1: ریست تنظیمات 2: ریست اطلاعات خطاها
P01: تنظیمات استپ/استارت		
P01.00	مد استارت	0: استارت از فرکانس P01.01 1: استارت بعد از تزریق جریان DC 2: جستجوی سرعت شفت (عدم پوشش موتور AM را مد SVC0)
P01.01	فرکانس استارت	0.5
P01.02	مدت زمان ایستادن روی فرکانس استارت (P01.01)	0s
P01.03	مقدار جریان DC قبل از شروع حرکت برای P01.00=1	0%
P01.04	مدت زمان تزریق جریان DC قبل از شروع حرکت	0s
P01.05	منحنی حرکت	0: خطی 1: S شکل
P01.06-P01.07	مقدار انحنای ابتدا/انتهای منحنی حرکت به شکل S	0.1s
P01.08	روش استپ	0: با شیب تنظیمی 1: خلاص کردن (Coast)
P01.09	فرکانس ترمز	0Hz
P01.10	تاخیر ترمز	0s
P01.11	قدرت ترمز	0% شدت جریان ترمز DC (برحسب %)
P01.12	مدت ترمز	0s
P01.13	تاخیر تغییر جهت	0s
P01.14	فرکانس تغییر جهت	0: صفر 1: P01.01 2: باتوجه به P01.15, P01.24
P01.15	فرکانس استپ	0.5
P01.16	مرجع P01.15	0: سرعت تنظیمی (مختص مد V/f) 1: سرعت واقعی
P01.17	تاخیر استپ	0.5s
P01.18	حفاظت وصل برق ترمینال	0: عدم استارت 1: استارت در صورت وجود فرمان از ترمینال
P01.19	فعال کردن Sleep درایو	0: واکنش درایو به تنظیم فرکانس کمتر از P00.05 0: ادامه کار روی P00.05 1: توقف 2: Sleep
P01.20	تاخیر Wake-up	0s
P01.21	حفاظت قطع برق	0: راه‌اندازی مجدد در صورت قطع/وصل برق: 0: خیر 1: بله
P01.22	زمان تاخیر راه‌اندازی مجدد اگر P01.21=1 باشد.	1s
P01.23	تاخیر استارت	0s
P01.34	تاخیر در Sleep	0S

P01.35	مد جستجوی سرعت شفت	1: از فرکانس صفر 3: از فرکانس ماکسیمم	2: از حداقل فرکانس	0				
P01.36-41	تنظیمات مربوط به جستجوی سرعت شفت موتور							
P02: پارامترهای موتور 1								
P02.00	انتخاب نوع موتور	0: موتور آسنکرون	1: موتور سنکرون	0				
P02.01	توان نامی (kW)	P02.02	فرکانس نامی (Hz)	P02.03	سرعت نامی (rpm)			
P02.04	ولتاژ نامی (V)	P02.05	جریان نامی (A)					
P02.26	حفاظت	0: غیرفعال	1: موتور Self-Cool	2: موتور Force-Cool	2			
P02.27	اضافه بار	تنظیم حفاظت جریانی (درصد جریان واقعی به جریان نامی موتور)						
P02.28	اصلاح نمایش توان	ضریبی جهت تغییر نمایش توان موتور						
P03: تنظیمات کنترل گشتاور در Vector Control								
P03.11	محل تنظیم گشتاور	0: غیرفعال	1: P03.12	2: AI1	3: AI2	5: ورودی پالس		
P03.12	تنظیم گشتاور	تنظیم گشتاور از کپید				20%		
P03.14	مرجع حداکثر فرکانس س چپگرد/راستگرد	0: P03.16, P03.17	1: AI1	2: AI2	3: AI3	0		
P03.15	کنترل گشتاور	4: ورودی پالس	5: چند فرکانسی	18: ولوم کپید				
P03.16	حداکثر فرکانس راستگرد در کنترل گشتاور وقتی	P03.14=0				50Hz		
P03.17	حداکثر فرکانس چپگرد در کنترل گشتاور وقتی	P03.15=0				50Hz		
P03.18	مرجع حداکثر گشتاو	0: P03.20, P03.21	2: AI2	4: ورودی پالس				
P03.19	ر موتور/ترمزی	1: AI1	3: AI3	18: ولوم کپید				
P03.20	حداکثر گشتاور موتوری وقتی	P03.18=0 (%)				180		
P03.21	حداکثر گشتاور ترمزی وقتی	P03.19=0 (%)				180		
P03.22	ضریب تضعیف گشتاور در بالای سرعت نامی	0.3						
P04: تنظیمات کنترل V/F								
P04.00	شکل منحنی V/F	0: خطی	1: چند نقطه	2: توان 1.3	3: توان 1.7	4: توان 2	5: استقلال V از F	0
P04.01	گشتاور استارت	تقویت گشتاور اولیه یا Boost (0% یعنی تنظیم اتوماتیک)					0%	
P04.02	فرکانس اتمام تقویت گشتاور (برحسب %)	20%						
P04.03-04.08	نقاط V/F	تنظیمات تعیین نقاط V/F وقتی P04.00=1 باشد.						
P04.26	کاهش مصرف انرژی	کاهش اتوماتیک مصرف انرژی پمپ و فن 0: غیرفعال 1: فعال					0	

P05: تنظیمات ترمینال‌های ورودی			
0	0: ورودی پالس	1: ورودی دیجیتال	P05.00
1	0: غیرفعال	40: ریست kWh شمار	P05.01
1	1: راستگرد	41: حفظ kWh شمار	ترمینال S1
	2: چپگرد	73: استارت PID2	
4	3: کنترل سه سیمه	74: استپ PID2	P05.02
	4: جاگ راستگرد	75: مکث انتگرال PID2	ترمینال S2
	6: استپ خلاصی	76: مکث کنترل PID2	
7	7: ریست فالت	77: عکس کردن PID2	P05.03
	8: مکث	78: توقف HVAC	ترمینال S3
	22: انتخاب شتاب 2	79: تریگر fire mode	
0	25: مکث PID	80: مکث کنترل PID1	P05.04
	29: P03.11=0	81: مکث انتگرال PID1	ترمینال S4
	36: انتخاب موتور 2	82: عکس کردن PID2	
0	36: P00.01=0	83: تریگ Sleep	P05.05
	37: P00.01=1	84: تریگ Wakeup	ترمینال HDI
	16 تا 19	تنظیم ترمینال برای چند سرعت	اگر P05.00=1
000	برای تنظیم منطق ترمینالها ورودی به کار می رود (بصورت باینری)		P05.08
	0: فعال شدن با اتصال به Com		پُلاریته ورودیها
0.01s	1: فعال شدن با قطع از Com		فیلتر زمانی
	فیلتر زمانی سوئیچ‌های فوق		P05.09
0	0: سوئیچ راستگرد/چپگرد	1: سوئیچ استارت/جهت	P05.11
	2: پوش باتوم استپ/استارت/جهت (توضیحات بیشتر در مثال 2)	3: پوش باتوم راستگرد/چپگرد/استپ	چگونگی استپ/استارت
0s	تاخیر زمانی در عملکرد بعد از فرمان قطع/وصل ترمینالهای فوق		P05.12
0v	حد بالا/پایین ولتاژ یا جریان ورودی آنالوگ AI1 (در مُد		P05.24
10v	جریانی 10v=20mA)		P05.26
0%	حد بالا/پایین کمیت (فرکانس، گشتاور ...) مرتبط با AI1		P05.25
100%	حد بالا/پایین کمیت مربوطه		P05.27
0.03s	تنظیم زمانی فیلتر ورودی AI1		P05.28
-10v	حد پایین/		P05.29
0v	حد پایین/وسط/بالای ولتاژ ورودی آنالوگ AI2		P05.31
0v	وسط 1 و 2 /		P05.33
10v	بالای سیگنال AI2		P05.35
100%	حد پایین/		P05.30
0%	حد پایین/وسط/بالای کمیت (فرکانس، گشتاور ...)		P05.32
	مرتبط با ورودی آنالوگ AI2		P05.34
100%	بالای کمیت مربوط		P05.36

0.03s	تنظیم زمانی فیلتر ورودی AI2	فیلتر سیگنال AI2	P05.37
0	حد بالا/پایین فرکانس پالس ورودی HDI (برحسب kHz)	حد بالا/پایین فرکانس HDI	P05.39
50			P05.41
0%	حد بالا/پایین کمیت (فرکانس، گشتاور ...) مرتبط با	حد بالا/پایین	P05.40
100%	ورودی پالس HDI	کمیت مربوطه	P05.42
0	0: ولتاژی 1: جریانی (در این حالت حتما جامپر AI1 را روی I بگذارید)	نوع سیگنال AI1	P05.50
0v	حد بالا/پایین ولتاژ ورودی آنالوگ کپد	حد بالا/پایین	P05.53
10v		ولوم کپد	P05.55
0%	حد بالا/پایین کمیت (فرکانس، گشتاور ...) مرتبط با ولوم	حد بالا/پایین	P05.54
100%	کپد	کمیت مربوطه	P05.56
P06: تنظیمات ترمینال های خروجی			
0	0: غیرفعال 1: در حال کار	0: آلارم بی باری 1: آلارم ازدیادفیدبک	P06.01
1	2: چرخش راستگرد 5: فالت	20: فالت خارجی 26: تثبیت باس DC	P06.03
5	12: آماده کار 14: آلارم اضافه بار	48: Firemode فعال 49: آلارم افت فیدبک	P06.04
00	NO/NC بودن ترمینال های فوق (بصورت هگز)		P06.05
0s	تاخیر در قطع/وصل ترمینال های فوق (ON/OFF Delay)		P06.06-06.11
0	0: فرکانس موتور 1: فرکانس تنظیمی	6: ولتاژ موتور 7: توان موتور	P06.14
0	3: دور موتور 4: جریان موتور	32: خروجی PID1 33: خروجی PID2	P06.15
0%	حد بالا/پایین کمیت (فرکانس، گشتاور ...) مربوط به AO1		P06.17
100%	کمیت AO1		P06.19
0v	حد بالا/پایین ولتاژ یا جریان AO1 (در مُد جریانی)		P06.18
10v	سیگنال AO1 (0.5v=1mA)		P06.20
0s	فیلتر زمانی سیگنال AO1		P06.21
0%	حد بالا/پایین کمیت (فرکانس، گشتاور ...) مربوط به AO2		P06.22
100%	کمیت AO0		P06.24
0v	حد بالا/پایین ولتاژ یا جریان AO2 (در مُد جریانی)		P06.23
10v	سیگنال AO2 (0.5v=1mA)		P06.25
0s	فیلتر زمانی سیگنال AO0		P06.26

P07: پارامترهای کپید و سیستم				
P07.00	رمز حفاظتی	پسورد برای تنظیم پارامترها		
P07.01	کپی کردن پارامتر	0: غیر فعال 1: آپلود پارامتر به کپید 2: داندلود همه پارامتر از کپید 3: داندلود پارامتر از کپید (بجز P02) 4: داندلود پارامترهای گروه P02 از کپید		
P07.02	عملکرد دکمه‌ها	یکان: دکمه QUICK/JOG 0: غیرفعال 1: جاگ 3: تغییر جهت 4: ریست مقدار UP/Down 5: استپ خلاصی 6: شیفِت P00.01		
P07.03	شیفِت P00.01	تنظیم شیفِت بین مقادیر مختلف P00.01 با QUICK/JOG		
P07.04	تنظیم STOP	امکان استپ موتور با STOP/RSI در حالت‌های مختلف کنترل		
P07.05-07.07	مانیتور ترتیبی با دکمه SHIFT	انتخاب پارامترهای مختلف برای مانیتور با استفاده از فشردن متناوب دکمه SHIFT در حالت کار یا توقف		
P07.08-07.10	ضرایب جهت تغییر نمایش	ضرایب جهت اصلاح مقدار نمایش داده شده برای مقادیر فرکانس، سرعت دورانی و خطی		
P07.11		نمایش دمای مازول ورودی یکسوساز (°C)		
P07.12		نمایش دمای مازول خروجی درایو (°C)		
P07.15-P07.16		نمایش انرژی مصرفی برحسب kWh		
P07.18-07.20		نمایش مقادیر نامی توان/ولتاژ/جریان درایو		
P07.27	فالتِ فعلی	0:عدم‌فالت OC1,2,3 : 6و5و4 OU1,2,3 : 3و2و1		
P07.28	1 فالت قبل	UV : 10 OL1,2,3 : 25و11 OV1,2,3 : 9و8و7		
P07.29	2 فالت قبل	EF : 17 OH1,2 : 16و15 SPI,SPO : 14و13		
P07.30	3 فالت قبل	CE : 18 EEP : 21 tE : 20 ItE : 19		
P07.31	4 فالت قبل	PIDE : 22 PCE : 26 END : 24 bCE : 23		
P07.32	5 فالت قبل	UPE : 27 ETH1,2 : 33و32 DNE : 28 Dry pumping fault : 75 OT : 59 dEu : 34		
**توضیحات بیشتر در جدول فالت‌ها در انتهای اصلی				
جزئیات ثبت شده در لحظه وقوع فالت	فرکانس موتور	P07.33	P07.41	P07.49
	فرکانس شتاب	P07.34	P07.42	P07.50
	ولتاژ موتور	P07.35	P07.43	P07.51
	جریان موتور	P07.36	P07.44	P07.52
	ولتاژ DC-Bus	P07.37	P07.45	P07.53
	دمای درایو	P07.38	P07.46	P07.54
	وضعیت ترمینالهای ورودی	P07.39	P07.47	P07.55
	وضعیت ترمینالهای خروجی	P07.40	P07.48	P07.56

P08: تنظیمات پیشرفته

P08.00-08.05	ACC/DEC 2,3,4	شتابهای استارت/استپ 2و3و4 - قابل انتخاب با DI
P08.06	فرکانس جاگ	5Hz
P08.19	تغییر ACC/DEC	فرکانس آستانه پرش از ACC/DEC1 به ACC/DEC2
P08.28	دفعات ریسست فالت	تعداد دفعات ریسست اتوماتیک فالت و استارت مجدد 0
P08.29	تاخیر در ریسست	تاخیر زمانی بین وقوع فالت تا استارت اتوماتیک 1s
P08.39	عملکرد فن درایو	عدد یکان: 0: عملکرد بهینه 1: دائم روشن عدد صدگان: 0: با بیشترین سرعت 1: تنظیم اتوماتیک سرعت 100
P08.42-08.44		تنظیمات اضافی مربوط به ولوم کبید و UP/Down
P08.45	شیب افزایش/کاهش فرکانس	شیب افزایش فرکانس در حالت تنظیم فرکانس رفرنس با 0.5 Hz/s
P08.46		پوش باتوم (وقتی که 0=P00.06 است)
P08.47	واکنش فرکانس به قطع برق	واکنش فرکانس تنظیمی درایو به قطع برق در حالت های مختلف 000
P08.51		ضریب اصلاح نمایش جریان ورودی در پارامتر P17.35 0.56
P08.55-08.57	کاهش فرکانس سوئیچینگ	تنظیمات کاهش خودکار فرکانس کریر هنگامی که هیتسینگ درایو گرمتر از حد نرمال شده است
P08.58	تاخیر خطای فاز خروجی	مدت زمان تاخیر در اعلام خطای قطع فاز خروجی 5s

P09: تنظیمات کنترل PID

P09.00	محل تنظیم Set-Point	P09.01 : 0 4: ورودی پالس 5: چندپله ای 6: شبکه مذبذب	AI3 : 3 AI2 : 2 AI1 : 1	0
P09.01		تنظیم Set-Point از کبید وقتی 0=P09.00 باشد		0%
P09.02	محل اتصال فیدبک/سنسور	AI1 : 0 3: ورودی پالس	AI2 : 1 4: شبکه مذبذب	AI3 : 2 5-8: شبکه های ارتباطی
P09.03	مشخصه سیستم	با افزایش دور موتور، مقدار سنسور 0: زیاد 1: کم میشود		0
P09.04-06	ضرایب P, I, D	ضریب P: P09.04 ضریب I: P09.05 ضریب D: P09.06		0
P09.07	فاصله نمونه برداری	فاصله زمانی نمونه برداری از فیدبک/سنسور		0.001s
P09.08	اختلاف مجاز	محدوده مجاز خطا که در آن محدوده دور ثابت می ماند		0%
P09.09	حداکثر و حداقل فرکانس	حداقل/حداکثر فرکانس مجاز در کنترل PID (برحسب %)		100 0
P09.11	تشخیص قطع	اگر مقدار فیدبک کمتر از P09.11 باشد و زمانی به اندازه		0%
P09.12	فیدبک/سنسور	P09.12 هم سپری شود، اعلام فالت PIDE می شود		1s
P09.15	شتاب ACC/DEC	شتاب استارت/استپ در حالت کنترل PID		0.0s

0.0s	PID	فیلتر زمانی خروجی PID	PID	P09.16
P10: تنظیمات PLC داخلی و عملکرد چندسرته				
0	0	0: فقط 1 سیکل 1: ادامه کار در دور نهایی 2: تکرار سیکل	تکرار سیکل PLC	P10.00
0	0	وضعیت PLC در صورت قطع برق: 0: عدم ذخیره 1: ذخیره	ذخیره وضعیت	P10.01
		پارامترهای زوج (مثلاً P10.06): فرکانس پله (100...100-)	۱۶ پله فرکانس و	P10.02 تا
		پارامترهای فرد (مثلاً P10.07): زمان کارکرد فرکانس متناظر	زمان هر کدام	P10.33
		انتخاب از بین شتاب‌های 1-4 برای 16 پله سرعت فوق.	انتخاب شتاب	P10.34
		پیش فرض ACC/DEC اصلی است (P00.11, P00.12)	ACC/DEC	P10.35
0	0	0: استارت از ابتدا 1: از آخرین نقطه کارکرد قبلی توقف	نقطه شروع PLC	P10.36
0	0	واحد پارامترهای زمان کارکرد پله‌ها: 0: ثانیه 1: دقیقه	واحد زمان	P10.37
P11: تنظیمات حفاظتی				
011		دهگان: حفاظت قطع فاز خروجی 0: غیر فعال 1: فعال	یکان: حفاظت قطع فاز ورودی (نرم افزاری) 0: غیر فعال 1: فعال	P11.00
0		0: اعلام فالت 1: تداوم کارکرد با کاهش دور مدیریت شده	افت ولتاژ لحظه‌ای	P11.01
1		0: اعلام فالت 1: مدیریت اضافه ولتاژ با عدم کاهش دور	اضافه ولتاژ در	P11.03
136		مقدار اضافه ولتاژ برای حالت P11.03=1 (برحسب %)	کاهش دور	P11.04
01		یکان: محدود کردن جریان دهگان: آلارم سخت افزاری اضافه بار 0: غیر فعال 1: همیشه فعال 0: غیر فعال 1: فعال	محدود سازی جریان	P11.05
120%		محدود کردن جریان موتور با کاهش دور (هنگام کار عادی)	محدودیت جریان	P11.06
10Hz/s		یا با توقف افزایش دور (هنگام شتاب گیری-ACC)	شیب کاهش دور	P11.07
120%		اگر جریان موتور از P11.09 بیشتر شود و مدت زمانی به اندازه P11.10 ادامه یابد، رله تنظیم شده (اضافه بار) عمل می‌کند.	جریان عملکرد	P11.09
1s			زمان تأخیر عملکرد	P11.10
50%		اگر جریان موتور از P11.11 کمتر شود و مدت زمانی به اندازه P11.12 ادامه یابد، رله تنظیم شده (افت بار) عمل می‌کند.	جریان عملکرد	P11.11
1s			زمان تأخیر عملکرد	P11.12
00		دهگان: هنگام ریست اتوماتیک فالت: 0: فعال 1: غیر فعال	یکان: هنگام فالت آندر ولتاژ 0: فعال 1: غیر فعال	P11.13
10%		اگر اختلاف سرعت واقعی با تنظیمی بیش از P11.14 باشد و	انحراف سرعت	P11.14
0.2s		مدت زمانی به اندازه P11.15 طول بکشد، فالت میدهد	زمان تأخیر عملکرد	P11.15
0		کاهش اتوماتیک دور هنگام افت ولتاژ شبکه 0: غیر فعال 1: فعال	تغییر فرکانس	P11.16
1		0: در این صورت زمان اضافه بار بعد استپ صفر می شود. 1: زمان اضافه بار قبلی در نظر گرفته می شود	مجموع اضافه بار	P11.25
		تنظیمات واکنش به خطاهای اضافه بار موتور و اینورتر، دمای	حفاظت	P11.34
		ماژولهای ورودی و خروجی و در این پارامترها می باشد	خطاهای 1-17	P11.52

P17: پارامترهای مانیتورینگ

P17.00	فرکانس تنظیمی	P17.11	ولتاژ DC-Bus	P17.23	ست پوینت PID
P17.01	فرکانس موتور	P17.12	دیجیتالهای ورودی	P17.24	فیدبک PID
P17.03	ولتاژ موتور	P17.13	رله‌های خروجی	P17.25	Cosφ موتور
P17.04	جریان موتور	P17.15	گشتاور تنظیمی	P17.26	کارکرد موتور (min)
P17.05	سرعت موتور	P17.18	شمارش کانتر	P17.35	جریان ورودی
P17.08	توان موتور	P17.19	AI1	P17.37	دفعات اضافه بار
P17.09	گشتاور موتور	P17.20	AI2	P17.38	خروجی PID

توجه 3: بعد از تنظیم پارامترهای درایو جهت افزایش دقت و قدرت، Autotune مفید است. بدین منظور شفت موتور را از بار جدا کنید تا آزاد بچرخد، سپس $P00.15=1$ قرار دهید (اگر شفت را نمی شود آزاد کرد، $P00.15=2$ قرار دهید) نهایتاً دکمه RUN را زده و منتظر بمانید تا LED چشمک‌زن RUN/TUNE خاموش شود.

توجه 4: بعد از Autotune به منظور اطمینان از صحت جهت چرخش موتور، دکمه QUICK/JOG را فشار دهید تا موتور به آرامی بچرخد. اگر جهت چرخش اشتباه است، جای دو فاز خروجی را جابجا کنید.

قدم هفتم: مثالهای کاربردی


مثال 1: راه اندازی یک الکترو موتور با فرکانس 40 هرتز با درایو الف از روی کی پد:

P00.00=2	مد کنترل	P00.01=0	محل استارت/استپ
P00.06=0	محل تنظیم فرکانس	P00.10=40HZ	فرکانس کاری موتور
P00.11=10s	شتاب استارت	P01.08=1	روش استپ (Coast)
P02.01=...	توان نامی موتور	P02.02=...	فرکانس نامی موتور
P02.03=...	سرعت نامی موتور	P02.04=...	ولتاژ نامی موتور
P02.05=...	جریان نامی موتور		


بعد از تنظیمات فوق و اطمینان از اتصال صحیح کابل‌های قدرت، دکمه RUN را فشار دهید تا موتور شروع به چرخش کند. بعد از گذشت چند ثانیه موتور به فرکانس 40 هرتز می رسد.

ب) از روی ترمینال


P00.01=1	محل استارت/استپ (ترمینال)
P05.01=1	ترمینال S1 (راستگرد)
	چرخش موتور با اتصال کلید K1



ج- استارت الکتروموتور به صورت چپگرد/راستگرد و کنترل سرعتش با پتاسیومتر (ولوم) خارجی




د- کنترل درایو با یک PLC (یا HMI) از طریق شبکه مدباس




به منظور آشنای بیشتر با نحوه تنظیم پارامترهای درایو با استفاده از شبکه مدباس به دفترچه اصلی مراجعه نمایید.

مثال 2: راه اندازی درایو با شستی استارت/استپ و کلید تغییر جهت چرخش



مثال 3: تغییر فرکانس درایو از روی ترمینالها با شستی پوش باتن (Push button)



مثال 4: تنظیم فشار آب یک مجتمع بصورت خودکار (PID)

فیدبک فشار سنسور (10bar) جریانی (4-20mA) می باشد و فشار مد نظر 4bar است.

P00.01=1	محل استارت/استپ	P00.05=35	فرکانس Sleep
P00.06=7	محل تنظیم فرکانس	P00.11=3s	شتاب استارت
P00.12=3s	شتاب استپ	P01.19=2	فعال کردن Sleep
P01.20=3s	تاخیر قبل Wakeup	P02.01...05	پارامترهای نامی موتور
P05.24=2	حداقل مقدار فیدبک (FmA)	P05.50=1	نوع سیگنال AI1
P09.00=0	محل Set-Point	P09.01=40%	تنظیم Set-Point
P09.02=0	محل سنسور (AI1)		

بعد از وصل کلید، پمپ شروع به کار می کند و سرعت آن توسط درایو به نحوی تنظیم میشود که فشار مد نظر را ایجاد کند.

مثال 5: راه اندازی یک همزن با PLC داخلی درایو

یک موتور همزن را ۳۰ ثانیه راستگرد با سرعت ۴۰ هرتز، سپس ۱۰ ثانیه متوقف و بعد از آن ۲۰ ثانیه چپگرد با فرکانس ۲۵ هرتز می چرخاند، این روال ادامه پیدا می کند تا فرمان استارت (K1) قطع شود.

P00.00=1	مد کنترل	P00.01=1	محل استارت/استپ
P00.06=5	محل تنظیم فرکانس	P00.11=3s	شتاب استارت
P00.12=3s	شتاب استپ	P02.01...05	پارامترهای نامی موتور
P05.01=1	ترمینال S1	P10.00=2	تکرار سیکل PLC
P10.02=80%	فرکانس راستگرد	P10.03=30s	مدت راستگرد
P10.04=0	فرکانس توقف	P10.05=10s	مدت توقف
P10.06=-50%	فرکانس چپگرد	P10.07=20s	مدت چپگرد


	با وصل کردن کلید K1 همزن طبق روال خواسته شده شروع به کار می کند.
--	---

مثال 6: راه اندازی موتور با سرعت های ثابت

موتور با کلید S1 روشن شده و سرعت آن به فرکانس ۱۰ هرتز می رسد سپس با وصل کلید S2 سرعت آن ۲۰ هرتز و یا با وصل کلید S3 سرعت آن ۳۰ هرتز می گردد.

P00.01=1	محل استارت/استپ	P00.06=6	محل تنظیم فرکانس
P00.11=3s	شتاب استارت	P00.12=3s	شتاب استپ
P02.01...05	پارامترهای نامی موتور	P05.01=1	ترمینال S1
P05.02=16	ترمینال S2	P05.03=17	ترمینال S3

P10.02=20 فرکانس اول	P10.04=40 فرکانس دوم
P10.06=60 فرکانس سوم	



مثال 7: راه اندازی دو شتابه (پمپ کفکش یا شناور)

برای جدا شدن سریع کف گرد، فرکانس پمپ شناور در ۳ ثانیه اول به ۳۰ هرتز و بعد از آن به آرامی به فرکانس نامی پمپ می رسد.

P00.01=1 محل استارت/استپ	P00.00=2 مد کنترل
P00.10=50Hz فرکانس نهایی	P00.06=0 محل تنظیم فرکانس
P00.12=3s شتاب استپ اولیه (DEC1)	P00.11=3s شتاب استارت اولیه (ACC1)
P08.00=20s شتاب استارت ثانویه (ACC2)	P02.01...05 پارامترهای نامی موتور
P08.19=30Hz فرکانس آستانه	P08.01=20s شتاب استپ ثانویه (DEC2)


با وصل کلید k1 فرکانس پمپ با سرعت به پارامتر P08.19 می رسد و بعد از آن به آرامی تا سرعت نامی موتور پیش می رود. در توقف نیز فرکانس به آرامی کاهش می یابد تا به پارامتر P08.19 برسد، بعد از این پارامتر فرکانس سریع به صفر می رسد.

توجه 5: پمپ شناور بار سنگین محسوب می شود. به این موضوع در انتخاب رنج درایو توجه ویژه نمایید. برای مشاوره با شرکت تماس بگیرید.

مثال 8: شمارش محصولات با استفاده کانتر داخلی درایو

از درایو برای کنترل نوار نقاله یک خط تولید استفاده می شود. در انتهای این نوار نقاله یک سنسور وجود دارد، هنگام عبور محصول از جلوی سنسور، به ازای هر محصول یک پالس در خروجی سنسور ایجاد می شود. درایو تعداد محصولات را می شمارد و وقتی که تعداد ۱۰۰ عدد محصول شمارش شد یک آلارم صادر می کند.

P00.01=1 محل استارت/استپ	P00.00=0 مد کنترل
P00.11=3s شتاب استارت	P00.06=1 محل تنظیم فرکانس
P02.01...05 پارامترهای نامی موتور	P00.12=3s شتاب استپ
P05.02=31 شمارش کانتر	P05.01=1 ترمینال S1
P08.25=100 تعداد محصول	P06.03=18 کامل شدن کانتر



مثال 9: راه اندازی فن هواساز سالن مرغداری با استفاده از درایو

برای راه اندازی فن هواساز سالن مرغداری، از درایو استفاده میکنیم. دمای سالن توسط سنسور ولتاژی ۳ سیمه به درایو ارسال می گردد (رنج اندازه گیری 0-100c). درایو را طوری تنظیم کنید که دما سالن را روی ۲۵c نگه دارد.



P00.01=1	مد کنترل	P00.00=2
P00.06=7	فرکانس Sleep	P00.05=25
P00.12=10s	شتاب استارت	P00.11=10s
P01.20=3s	فعال کردن Sleep	P01.19=2
P09.00=0	پارامترهای نامی موتور	P02.01...05
P09.02=0	تنظیم Set-Point	P09.01=25%
P00.01=1	مشخصه سیستم	P09.03=1

بعد از وصل کلید، در صورتی که هوا گرم باشد، فن هواساز روشن می شود و دمای هوا را کاهش میدهد

مثال 10: راه اندازی پمپ های ایستگاه پمپاژ با یک درایو (لطفا به دفترچه تخصصی بوستر پمپ

GD270 مراجعه نمایید یا با واحد فنی شرکت ارتباط برقرار نمایید).

می خواهیم چند پمپ را مطابق شکل روبرو با یک درایو کنترل کنیم تا فشار ثابتی در خروجی کلکتور ایجاد شود. تنظیمات و مدار فرمان مناسب را ارائه دهید.



قدم هشتم: خطاها و عیب‌یابی

اگر خطا رخ داده، ابتدا منشأ آن را رفع نمایید (از پارامترهای P07.56 – P07.27 کمک بگیرید) سپس با دکمه $\frac{STOP}{RST}$ خطا را پاک کنید. در جدول زیر توضیحات برخی از فالت‌های رایج را ملاحظه فرمایید:

کد خطا	نام خطا	دلایل احتمالی و توضیحات
OV1,2,3	اضافه ولتاژ هنگام راهاندازی / توقف/ هنگام کار	ولتاژ ورودی نرمال نیست. موتور در مد ژنراتوری است. یا P00.12 را افزایش دهید/ اگر هنگام توقف خطا دارید P01.08=1 قرار دهید.
Out1,2,3	خطای فاز خروجی u,v,w (اتصال کوتاه)	موتور/کابل مشکل دارد یا بار با درایو متناسب نیست/ در غیر این صورت P00.11 را افزایش دهید. IGBT خروجی آسیب دیده است.
OC1	اضافه جریان هنگام راهاندازی	موتور/کابل اتصالی دارد. یا بار سنگین است، P00.11 را افزایش دهید یا P00.00 را تغییر دهید. همچنین Auto tune را انجام دهید
OC2	اضافه جریان هنگام توقف	P01.08=1 قرار دهید یا P00.12 را افزایش دهید
OC3	اضافه جریان هنگام کار	موتور/کابل اتصالی دارد یا بار مشکلی دارد. اگر نه، P00.00 را تغییر دهید و Autotune را انجام دهید.
UV	افت ولتاژ	ولتاژ ورودی بیش از حد کم است.
OL1	اضافه بار موتور	بار بزرگتر از توان نامی موتور است، یا جریان موتور به درستی تنظیم نشده است تنظیمات نامی موتور و P02.27 را بررسی کنید.
OL3	آلارم اضافه بار	بار را با توجه به تنظیمات P11.10 - P11.08 بررسی کنید
OL2	اضافه بار درایو	عدم تناسب درایو و بار/کثیفی هیئت‌سینگ/خرابی فن/ اضافه گرمای محیط/ عدم تهویه مناسب، زمان شتاب گیری خیلی کم.
OH1,2	گرم شدن درایو	فازهای ورودی را چک کنید
SPI	قطع فاز ورودی	فازهای خروجی و بالانس جریان‌های خروجی را چک کنید
SPO	قطع فاز خروجی	اتصال سنسور(ترانس‌میتور) بکمک پارامتر P17.24 چک شود
PIDE	قطع بودن سنسور	اتصال کنترل پنل ضعیف است. برد کنترل مشکل دارد.
ITE	اتصال ضعیف پنل	

قدم نهم: انتخاب تجهیزات جانبی

مدل درایو	Breaker	Contactor Rate	Fast fuse	مدل درایو	Breaker	Contactor Rate	Fast fuse
GD270-1R5-4	6 A	9 A	10 A	GD270-037-4	125 A	98 A	125 A
GD270-2R2-4	10 A	9 A	10 A	GD270-045-4	140 A	115 A	150 A
GD270-004-4	20 A	18 A	20 A	GD270-055-4	180 A	150A	200 A
GD270-5R5-4	25 A	25 A	32 A	GD270-075-4	225 A	185 A	250 A
GD270-7R5-4	32 A	32 A	40 A	GD270-090-4	250 A	225 A	300 A
GD270-011-4	50 A	38 A	50 A	GD270-110-4	315 A	265 A	350 A
GD270-015-4	50 A	50 A	63 A	GD270-132-4	400 A	330 A	400 A
GD270-018-4	63 A	65 A	80 A	GD270-160-4	500 A	400 A	500 A
GD270-022-4	80 A	80 A	80 A	GD270-185-4	500 A	400 A	600 A
GD270-030-4	100 A	80 A	125 A	GD270-200-4	630 A	500 A	600 A